

ISO-flåder bestod testen



Foto: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

REDNINGSFLÅDER Service viste ingen fejl

Af René Dandanell

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd sikrede for et par år siden, at en række fiskefartøjer kunne få et længere serviceinterval på redningsflåden. De fartøjer, der er op til 12 meter og ikke fisker længere end ud til 25 mil, kan anvende de ISO-godkendte flåder med to års serviceinterval.

Det godkendte Søfartsstyrelsen i 2010. Dog krævede de, at der blev iværksat et overvågningsprogram.

I slutningen af 2012 blev de første redningsflåder så sendt til service efter to års brug. Og spændingen var derfor stor, men trods alt var det med en forventning om, at der ikke var nogen problemer.

- ISO-flåderne blev sendt til service, og der var ingen fejl eller unormale ting på de flåder. Så muligheden for to-årige serviceintervaller fortsætter uanfægtet, siger Flemming Christensen, direktør for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Næste gang der skal føl-

ges op på flåderne i overvågningsprogrammet er om to år.

- Det her var forudsætningen for de to års serviceintervaller. Nu får vi opbygget en dokumentation for at flåderne ingen problemer har med at holde 2 års serviceinterval, siger Flemming Christensen.

Baggrunden for ønsket om de to-årige serviceintervaller er blandt andet, at omkostningerne til service dermed kan reduceres ganske betragteligt, uden at gå på kompromis med sikker-

heden.

Der er tale om redningsflåder af typen ISO 9650-1A, som er omfattet af de to-årige serviceintervaller. Den eneste udfordring er, at der skal være en CR-medicinkiste i flåden, og der skal man være opmærksom på holdbarheden af de enkelte præparater, men det har service stationerne indtil videre kunne klare blandt andet med hjælp fra Skanderborg apotek.